

**ООО «НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОМПЛЕКС
ПРИБОРОВ БЕЗОПАСНОСТИ «КРОС»**

Нормировщик НС-1

Руководство пользователя

НС-1-00.00.00 РЭ

г. Ивантеевка

2016г.


Нормировщик НС-1 (рис.1) является устройством, позволяющим выполнять нормировку приборов типа ПБМ-2.2, ПБМ-2.4...2.6, ПБМ-3.2...3.4 и других приборов, производить считывание информации из регистратора параметров, а также осуществлять прямую связь с компьютером.



Рис.1

1. Нормировка прибора ПБМ

Нормировка ПБМ производится в служебном режиме. Для входа в служебный режим подключите нормировщик к прибору ПБМ. Нажмите кнопку «0%» на нормировщике и включите питание прибора. После включения питания на нормировщике загорится светодиод над кнопкой «0%». На экране нормировщика отобразится «СЛУЖЕБНЫЙ». Дождитесь, когда прозвучат три коротких звуковых сигнала и отпустите кнопку «0%» на нормировщике. На дисплее отобразится номер режима работы крана, номер выбранного датчика, и значение АЦП выбранного датчика (рис. 2). Вход в служебный режим завершен.



1 2 3

- 1 – Номер режима.
- 2 – Номер датчика.
- 3 – Значения АЦП.

Рис.2

1.1.Нормировка «нуля»

Кнопкой «выбор канала» выберите датчик соответствующей лебедки (номер канала соответствует номеру датчика).

Установите грузозахватный орган в положение нормировки «нуля» согласно инструкции по монтажу. Нажмите и отпустите кнопку «0%» на нормировщике. Загорится соответствующий светодиод и прозвучит длинный звуковой сигнал. Нормировка «нуля» завершена.

1.2. Нормировка «единицы»

Нормировка «единицы» прибора ПБМ производится с грузом, оторванным от земли. Нажать и отпустить кнопку «100%». Загорится соответствующий светодиод и прозвучит короткий звуковой сигнал.

Нормировка других датчиков – аналогично указанному выше.

2. Считывание информации с регистратора параметров.

2.1. Подготовка

Подключите нормировщик к прибору. Включите питание ПБМ и **нажмите кнопку «Сброс»**.

Если ячейка содержит информацию, для занесения в регистратор, то на экране будет показан номер регистратора параметров и отметка о наличии информации (рис. 3).



1 2

1 – Признак наличия информации для занесения данных в ПБМ (*);

2 – Номер РП (008).

Рис.3

Если ячейка не содержит информацию, то на экране появится изображение, показанное на рис. 4.



Рис.4

Если признак наличия информации есть, и нужно считать информацию из регистратора, необходимо очистить считыватель. Для этого подключите нормировщик к компьютеру и запишите в ПСИ пустую информацию (см. п. 2.3).

2.2 Считывание из РП

При выключенном питании прибора нажмите и удерживайте кнопку «Считать/Загрузить» на нормировщике НС-1, и включите питание: на экране на 1 секунду появится надпись «СЧИТЫВАНИЕ», затем «ПОДОЖДИТЕ». После включения питания можно отпустить кнопку «Считать/Загрузить». Дождитесь полного считывания информации.

По окончании считывания на дисплее отобразится номер РП.

2.3. Перенос информации из нормировщика в компьютер

Для переноса информации с нормировщика, подключите его к компьютеру, используя кабель USB, **кратковременно нажмите кнопку «Сброс»**. Считайте информацию согласно руководству по считыванию и обработке информации НС1-00.00.00 РЭ или отдельному руководству, предусмотренному для данного типа прибора.

3. Занесение конфигурации в прибор

Подключите нормировщик к компьютеру, используя кабель USB. **Кратковременно нажмите кнопку «Сброс».** Занесите конфигурацию в нормировщик согласно руководству НС-1-00.00.00 РЭ или отдельному руководству, предусмотренному для данного типа прибора. После занесения конфигурации в нормировщик, на экране отобразится номер регистратора параметров и метка, что данная ячейка содержит информацию (рис. 3).

Дальнейшие действия по занесению конфигурации в прибор возможны, при изначально выключенном питании прибора.

Подключите нормировщик к прибору, отключив его от компьютера. Нажмите и удерживайте кнопку «Считать/Загрузить» и включите питание. На экране появится надпись «СЧИТЫВАНИЕ», затем «ПОДОЖДИТЕ». После этого кнопку «Считать/Загрузить» отпустите. Дождитесь, когда информация будет занесена в прибор и на экране нормировщика отобразятся номер РП, а метка, что ячейка содержит информацию, исчезнет (рис. 5)




Рис. 5

4. Функции сервиса

4.1 Функции просмотра и коррекция данных

Выключите питание прибора. Подсоедините нормировщик к прибору. Включите питание. Дождитесь, пока прибор войдет в рабочий режим. На дисплее нормировщика отобразится номер прибора.

Нажимая кнопку «МЕНЮ», двигайтесь по главному меню для выбора просмотра и коррекции нужных данных:

1. Номер прибора
2. Дата
3. Время
4. Норм. 0
5. Норм. 1

4.1.1 Просмотр и коррекция даты

Кнопкой «МЕНЮ», двигаясь по главному меню, выберите «ДАТА». Нажмите кнопку «+». На дисплее нормировщика отобразится текущая дата, заложенная в прибор. Если дата в приборе совпадает с текущей, и коррекция не нужна, нажмите кнопку «-» для выхода в главное меню. Если нужно сделать коррекцию данных,

нажмите кнопку «Меню». На дисплее начнёт мигать значение дня. Кнопками «+», «-» установите нужное значение и нажмите кнопку «МЕНЮ». Начнёт мигать значение месяца. Кнопками «+», «-» установите нужное значение и нажмите кнопку «МЕНЮ». Начнёт мигать значение года. Кнопками «+», «-» установите нужное значение и нажмите кнопку «МЕНЮ». Данные загрузятся в прибор. На дисплее отобразится год, месяц, день. Кнопкой «-» выйдите в главное меню, или нажав кнопку «МЕНЮ» вновь войдите в функцию коррекции даты.

4.1.2 Просмотр и коррекция времени

Кнопкой «МЕНЮ», двигаясь по главному меню, выберите «ВРЕМЯ». Просмотр и коррекция времени аналогична функции просмотра и коррекции даты. Кнопками «МЕНЮ», «+», «-» скорректируйте нужное значение.

4.1.3 Просмотр и коррекция нормировок нуля

Кнопкой «МЕНЮ», двигаясь по главному меню, выберите «Норм. 0». Кнопкой «-» войдите в функцию выбора режима. Нажимая кнопку «-» выберете нужный режим. Нажав кнопку «+» выйдете из меню выбора режима в главное меню, а нажав кнопку «МЕНЮ» на дисплее отобразится номер режима, номер датчика, и значение датчика. Нажимая кнопку «-» выберете для просмотра следующий датчик. Выбрав для просмотра нужный датчик и нажав кнопку «МЕНЮ», войдёте в функцию коррекции значения «0» данного датчика. На дисплее будет мигать первая цифра значения датчика. Кнопками «+», «-» скорректируйте значение и нажмите кнопку «МЕНЮ». Аналогично скорректируйте значения для 4-х последующих цифр. На дисплее отобразится значение данного датчика. Нажав кнопку «+» выйдете в меню выбора режима. А оттуда ещё раз нажав кнопку «+» в главное меню.

4.1.4 Просмотр и коррекция нормировок единицы

Кнопкой «МЕНЮ», двигаясь по главному меню, выберите «Норм. 1». Просмотр и коррекция нормировок единицы, аналогична функции просмотра и коррекции нормировок нуля.

5. Связь с компьютером

Через нормировщик НС-1 можно осуществить непосредственную связь с компьютером. Подключить НС-1 к прибору при включенном питании. Нажать кнопку «Связь с ПК» и включить питание прибора. Появится сообщение «ПРЯМАЯ СВЯЗЬ» Подключить нормировщик к ПК и работать в соответствии с «Руководством по работе с прибором типа ПБМ в режиме непосредственной связи с компьютером».